





Отдельно стоящая горка




механическое повреждение поверхности ската горки.
Опасные предметы в зоне приземления

Качалка-балансир





Сломан несущий элемент качалки - балансир

Качели





Обрыв цепи подвески качелей

Крепление скобы к брусу



Нарушено крепление скобы

Крепление каната



Лопнул сварной шов крепления каната